お詫びとお願い

大自工業製ガソリン携行缶型番【FG-5】【CZG-5】【FG-10】【FG-20】【CZG-20】を取扱店舗様でご購入いただきましたお客様にお詫びとお願いがございます。

対象販売期間で一部の商品の中に給油ノズルの不備が確認されました。不備の内容は【装着出来ない】および【装着してもしっかり閉まらない】という症状です。

携行缶型番	【FG-5】【FG-10】【FG-20】	【CZG-5】【CZG-20】
対象販売期間	2016年 8月1日～11月15日	2016年 9月20日～11月20日
番号シール（製造月）	【1606】【1607】【1608】	【1608】

番号シールは本体底面に表記しております
番号シールの無い商品は問題ございません

該当商品をお買い求めいただきましたお客様、まことに申し訳ございませんがノズルが装着できるかできないか、まずご確認いただきますようお願い申し上げます。
ノズルに不備がある商品をお持ちのお客様は、使用を中止し弊社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。お取替えさせていただきます。
当該お客様には大変ご迷惑をかけ申し訳ございませんがよろしくお願い申し上げます。

連絡先：大自工業株式会社メンテナンス課　TEL 072-976-0101

該当商品は、以下のような状態になります。



◎最後までしっかり閉まります　　**× しっかり閉まらない**

当該お客様にはご迷惑とご不便をかけますこと深くお詫び申し上げます。

大自工業株式会社